

Ref. Gil
Ref. Or
23 LIP 2018
Miroślawiec 19.07.2018r.

l.dz. 309/2018

URZĄD MIEJSKI
w Miroślawcu
Biuro Obsługi Interesanta

Wpł. 20.07.2018

Burmistrz Miroślawca
Pan Piotr Pawlik

Nr 5407 Zał. wsw

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.07.2018r. znak Or.0003.6.2018.UD w sprawie zanieczyszczonej wody w okresie 14-18.05.2018r. w rejonie ul. Spokojnej uprzejmie informuję:

Przewidziane przez projektanta rozwiązanie mające zapewnić dostawę wody na czas przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody polegające na tłoczeniu pobranej wody poprzez pompę głębinową na hydrofor i dalej za pomocą hydroforu do sieci wodociągowej sprawdzało się jedynie w miesiącach zimowych. Mimo zlecenia wykonawcy przez spółkę modernizacji tymczasowego ciągu technologicznego o dwa z czterech zbiorników retencyjnych dających możliwość płukania sieci oraz zapewnienia potrzeb p.poż ,uzyskano bufor w postaci 100m³ wody, zapas ten nie zapewnił jednak zapotrzebowania na wodę podczas tak dużych rozbiorów wody związanych z panującą temperaturą rzadko spotykaną o tej porze roku. Pracujące dwie pompy głębinowe nie nadążały z napełnieniem zbiorników retencyjnych.

Sytuacja ta powodowała braki wody w sieci a jej gwałtowne napełnianie powodowało zabrudzenie sieci czego efektem było pojawianie się „żółtej wody”.

Dopiero uruchomienie trzeciej studni przez spółkę poprzez uruchomienie trzeciej pompy głębinowej i połączenie jej prowizorycznym połączeniem z wykorzystanymi zbiornikami retencyjnymi pozwoliło trwale zapewnić wodę na ujęciu a przez to rozwiązać definitywnie problem.

PREZES
Roman Stefaniak